

Ablauf

[https://de.wikipedia.org/wiki/Prüfen_\(VDE\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Prüfen_(VDE))

Anlagenprüfung

Geräteprüfung

Die Geräteprüfung nach DIN VDE 0100 Teil 701-702 erfolgt in dieser Reihenfolge:

1. Sichtprüfung
2. Schutzleiterprüfung (Schutzleiterwiderstand)
3. Messung Isolationswiderstand
4. Messung Schutzleiterstrom
5. Messung Berührungsstrom
6. Messung Ersatzableitstrom
7. Funktionsprüfung

Revision #2

Created 8 October 2025 11:04:15 by Raik

Updated 8 October 2025 11:23:18 by Raik